Bilaga/Inlägg till Protokoll Vägföreningens möte

26-03-07

Undertecknad anser att etablerad parkeringsplats vid fastighet Husbyslottsvägen 47 är olämplig och bör flyttas då den utgör risk för andra trafikanter. Parkerade fordon har inte tillräckligt avstånd till körväg, vilket påverkar säkerheten.

Exempel: det finns bara en fil tillgänglig, det är en risk för oskyddade trafikanter, speciellt små barn på cykel.

Att parkera på ett backkrön är förbjudet enligt 3 kap. 53 § Trafikförordningen 1998:1276)

Lagtexten är tydlig; ett fordon får inte stannas eller parkeras på eller i närheten av ett backkrön där sikten är skymd.

26-03-07 Lars-G Lindblom